



Usterki występują w modelach: Octavia, Octavia II, SuperB, oraz Fabia, Roomster i Yeti

Przeważnie występującymi objawami to nagminne opadanie wskazówek. Zdarza się też często, że licznik w ogóle nie działa. Szczerze odradzam domorośle próby eksperymentowania z tymi licznikami ze względów bezpieczeństwa. Liczniki te to jednocześnie moduły immobilizera pojazdu i bez danych w nich zawartych samochód po prostu nie odpali. Gwarantuję skuteczną i bezpieczną naprawę tych liczników, co zapewni nie tylko ich ponowne działanie, ale i brak kłopotów z uruchomieniem samochodu.